

**Акт
Весеннего (осеннего) осмотра Мира 50**

06.04.2017

ООО "Управляющая компания "Счастливый дом"
организация

Общие сведения по зданию

Год постройки: 2008 % износа: 0
 Материал стен: Монолит Кол-во этажей: 10
 Наличие подвалов: есть Кол-во квартир: 40
 Степень благоустройства: _____

Комиссия в составе: Главный инженер Васильев С. В.
 Старшая дома Фенюк А.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)		Срок проведен ия работ	Вид работ
			Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ		
1. Фундаменты			дефектов не обнаружено			
2. Стены			дефектов не обнаружено			
Наружные			дефектов не обнаружено			
Внутренние			дефектов не обнаружено			
3. Фасады			дефектов не обнаружено			
Отделка стен			дефектов не обнаружено			
Крыльца			дефектов не обнаружено			

Козырьки				Дефектов не обнаружено					
4. Водоотводящие устройства				Дефектов не обнаружено					
Оконные отливки				Дефектов не обнаружено					
5. Крыши				Дефектов не обнаружено					
Несущие конструкции				Дефектов не обнаружено					
Кровля				Дефектов не обнаружено					
Парапеты и решетки				Дефектов не обнаружено					
Слуховые окна				Дефектов не обнаружено					
6. Чердачные помещения				Дефектов не обнаружено					
Выходы на чердак				Дефектов не обнаружено					
Вентиляционные блоки				Дефектов не обнаружено					
Количество фановых труб				Дефектов не обнаружено					
7. Перекрытия				Дефектов не обнаружено					
Чердачные				Дефектов не обнаружено					
Междупэтажные				Дефектов не обнаружено					
Надподвальные				Дефектов не обнаружено					
8. Полы				Дефектов не обнаружено					
9. Перегородки				Дефектов не обнаружено					
10. Окна и двери				Дефектов не обнаружено					
Окна				Дефектов не обнаружено					
Наружные двери				Дефектов не обнаружено					
Внутренние двери				Дефектов не обнаружено					
11. Лестницы				Дефектов не обнаружено					
Марши				Дефектов не обнаружено					
Площадки				Дефектов не обнаружено					
Ограждения				Дефектов не обнаружено					
Остекление оконных переплетов				Дефектов не обнаружено					
12. Подвалы				Дефектов не обнаружено					
Входы в подвал				Дефектов не обнаружено					
15. Элементы благоустройства				Дефектов не обнаружено					
Отмостка				Дефектов не обнаружено					
Хоз. и детская площадка				Дефектов не обнаружено					
Проезды				Дефектов не обнаружено					
Территория с травяным покрытием				Дефектов не обнаружено					
16. Центральное отопление				Дефектов не обнаружено					
Вентили				Дефектов не обнаружено					
Задвижки				Дефектов не обнаружено					
Радиаторы				Дефектов не обнаружено					

19. Водопровод			Дефектов не обнаружено					
Вентили			Дефектов не обнаружено					
Задвижки			Дефектов не обнаружено					
Трубопровод			Дефектов не обнаружено					
20. Канализация			Дефектов не обнаружено					
Трубопровод			Дефектов не обнаружено					
21. Вентиляция			Дефектов не обнаружено					
22. Дымоходы			Дефектов не обнаружено					
23. Оголовки			Дефектов не обнаружено					
24. Абонентские почтовые ящики			Дефектов не обнаружено					
Световая электропроводка			Дефектов не обнаружено					
Вводные устройства			Дефектов не обнаружено					
Электрощиты			Дефектов не обнаружено					

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте

Подписи:

Члены комиссии:

21. *Иванов И.И.* *Васильев О.В.* *Иванов И.И.*
Смрская Грива *Фенюк А.А.* *Фенюк*